

**Отчет об исполнении предписания № 2-11-872/1/1 от 28.09.2016г.
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности
ГБОУ СОШ № 156 Калининского района Санкт-Петербурга**

Вид нарушения	Исправлено	Дата устранения
Предусматриваемое в составе кладовые овощного цеха пищеблока не выделено стенами 2-го типа (перегородками 1-го типа с заполнением проемов противопожарных преград 2-го типа)	Установлена противопожарная дверь в кладовой овощного цеха пищеблока.	31.07.2017г.
Предусматриваемое в составе объекта библиотека не выделена стенами 2-го типа (перегородками 1-го типа с заполнением проемов противопожарных преград 2-го типа)	Установлена противопожарная дверь в библиотеке в количестве 2 шт.	31.07.2017г.
Предусматриваемое в составе объекта дверь лифта в столовой не выделена стенами 2-го типа (перегородками 1-го типа с заполнением проемов противопожарных преград 2-го типа)	Дверь лифта в столовой выделена перегородками 1-го типа с заполнением проемов противопожарных преград 2-го типа	31.07.2017г.
Не определена категория в помещениях кладовой пищеблока по пожарной и взрывопожарной опасности (категорию помещения следует обозначить на дверях помещения)	Определена категория по пожарной и взрывопожарной опасности. Категория помещения обозначена на дверях помещения.	31.07.2017г.
Не определена категория в помещениях библиотеки по пожарной и взрывопожарной опасности (категорию помещения следует обозначить на дверях помещения)	Определена категория по пожарной и взрывопожарной опасности. Категория помещения обозначена на дверях помещения.	31.07.2017г.
В лестничных клетках размещено оборудование (батарея водяного отопления), выступающее из плоскости стен на высоте до 2,2 метра от поверхности площадки лестницы)	В лестничных клетках размещены батареи водяного отопления в количестве 3 шт., выступающие из плоскости стен на высоте 2,2 метра от поверхности площадки лестницы.	31.07.2017г.

Директор школы:



А.Е. Белик